

Högforsån

- Mallivesistö:
 - Valuma-alueen kokonaisvaltaiselle tarkastelulle
 - Happamille sulfaattimaille

Bakgrund

- Vesiskemiallisesti huono
- Vaellusesteitä
- Ojitettuja järviä ja kosteikkoja

Kemia

- Alhainen pH noin 4
- Metallipitoisuudet korkeita

Vaellusesteitä

- Tierumpuja

Ojitettuja järviä ja kosteikkoja

- Metsäojia
- Kosteikkoja
- Järviä ja lampia

Västervikssjön

- Hot spot (ongelmakohta)
- Pääasiallinen syy happaman veden ja korkeiden metallipitoisuuksien takana

Mitä on parantunut?

- Ennallistettuja kosteikkoja
- Vapaita vaellusreittejä

Mitä on vielä tekemättä

- Västerviksjön-järven ennallistaminen